

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

## DOSSIER TECHNIQUE EXPERT : P0172

### SYNTHESE

\*\*Designation :\*\* Le code P0172 indique un melange air/carburant riche, ce qui signifie que le moteur recoit trop de carburant par rapport a l'air.

\*\*Gravite :\*\* Moderee a elevee, selon l'impact sur les performances et l'environnement d'emission.

\*\*Systeme :\*\* Systeme d'alimentation en carburant, affectant les capteurs lambda, l'ECU et les injecteurs.

---

## 2.

### TECHNIQUE CHIFFREE

- \*\*Valeurs Multimetre :\*\*

- Tension des capteurs O2 : 0.1V a 0.9V (exploitation normale).

- Resistance de la sonde de temperature du liquide de refroidissement (NTC) : 2.5K (20C), 0.5K (80C).

- \*\*Signal Hall/Inductif :\*\*

- Verifier la frequence du signal de la sonde de debit d'air massique (MAF) : doit etre proportionnelle au regime moteur.

- \*\*Oscilloscope :\*\*

- Forme d'onde du capteur lambda : signal sinusoidal indiquant le passage de la stoichiometrie, avec une oscillation rapide autour de 0.45V.

---

## 3.

### CONTROLE MECANIQUE

\*\*Procedure de verification :\*\*

1. Inspecter visuellement l'ensemble du systeme de carburant : fuites, connexions desserrees.
2. Tester la pression de carburant : doit se situer entre 3-4 bar (en fonction du vehicule).
3. Verifier le capteur MAF : mesurer le debit d'air, nettoyage si necessaire.
4. Controler le filtre a carburant pour obstructions.
5. Tester les injecteurs pour la presence de fuites internes ou un fonctionnement irregulier.
6. Executer une lecture des codes de defaut apres chaque intervention.

---

## 4.

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

## DOSSIER TECHNIQUE EXPERT : P0172

### SPECIFICITES MARQUES

- \*\*PSA (Peugeot/Citroen) :\*\* Sensibilite aux variations de pression de carburant, souvent causees par des filtres obstrues.
  - \*\*Renault :\*\* Problemes courants avec le capteur MAF entrainant des melanges riches, surtout sur les vehicules plus anciens.
  - \*\*VAG (Volkswagen/Audi) :\*\* Problemes frequents sur les moteurs TDI avec injecteurs notables posant des erreurs de melange.
  - \*\*BMW :\*\* Voitures sportives affichant ce code souvent apres des modifications sur l'admission ou l'echappement.
- 

## 5.

### INFOS FINANCIERES

- \*\*Couts :\*\*
    - Diagnostic : 50-100EUR.
    - Remplacement du capteur MAF : 150-300EUR.
    - Nettoyage des injecteurs : 100-200EUR.
  - \*\*Duree :\*\*
    - Diagnostic : 1-2 heures.
    - Reparations possibles de 1 a 3 heures, selon la gravite du probleme.
  - \*\*Urgence :\*\*
    - Elevee, car un melange riche peut entrainer des consequences sur la consommation de carburant et des emissions polluantes.
- 

## 6.

### FAQ CLIENT

1. \*\*Qu'est-ce que signifie le code P0172 ?\*\*
  - Cela indique que le moteur fonctionne avec un melange de carburant trop riche.
2. \*\*Quels sont les symptomes d'un melange riche ?\*\*
  - Consommation excessive de carburant, odeur de carburant, perte de puissance, clignotement du temoin moteur.
3. \*\*Puis-je continuer a conduire ma voiture avec ce code ?\*\*
  - Il n'est pas recommande de conduire longtemps, car cela peut endommager le catalyseur.

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

## DOSSIER TECHNIQUE EXPERT : P0172

4. \*\*Combien coûte normalement la réparation ?\*\*

- Les coûts peuvent varier entre 100EUR et 600EUR, selon les réparations nécessaires.


5. \*\*Dois-je me rendre chez un professionnel pour un code P0172 ?\*\*

- Il est conseillé de faire diagnostiquer le véhicule par un professionnel pour éviter des dommages supplémentaires.

---

## 7.

### SCHEMA ASCII



Besoin de louer un scanner avant un achat ou une vente ?

### Expertise Diag Auto

(<https://www.expertisediagauto.com/achats-ventes>)

Comprendre et solutionner vos codes défauts :

### Expertise Diag Auto

# RAPPORT D'EXPERTISE AUTOMOBILE

## DOSSIER TECHNIQUE EXPERT : P0172

(<https://www.expertisediagauto.com/codes-defauts>)



**AVERTISSEMENT TECHNIQUE :** Le code P0172 indique que le système de gestion moteur détecte un mélange trop riche (Bank 1), signifiant une présence excessive de carburant non brûlé. Les pistes de contrôle (tension sonde O2 de 0,1V à 0,9V, pression de carburant de 3 à 4 bars) sont des préconisations expertes pour identifier un injecteur fuyard, un régulateur de pression défaillant ou un filtre à air colmaté. Expertise Diag Auto décline toute responsabilité en cas de destruction du catalyseur par saturation, d'encrassement des bougies ou de dilution de l'huile moteur par le carburant. Une vérification de la cohérence des valeurs de la sonde de température (NTC) et du débitmètre (MAF) est impérative pour exclure une fausse lecture de charge.

Reproduction interdite.

## 💡 CONSEILS & EXPERTISE TERRAIN : CODE P0172

L'odeur caractéristique : Une panne P0172 s'accompagne souvent d'une odeur d'essence forte à l'échappement et parfois de fumée noire lors des fortes accélérations.

Le piège du thermostat : Si votre thermostat reste bloqué en position ouverte, le moteur ne monte jamais à sa température idéale. L'ECU croit que le moteur est toujours en phase de chauffe et injecte davantage de carburant (comme un "starter" automatique), provoquant un code P0172. Vérifiez que votre température moteur atteint bien 85-90°C.

Le régulateur de pression de carburant : Si la membrane du régulateur de pression fuit, de l'essence brute peut être aspirée directement dans l'admission via la petite durite de dépression, enrichissant massivement le mélange.

### 🚗 SPÉCIFICITÉS PAR MARQUES

Volkswagen / Audi / VAG (Moteurs 1.8T et 2.0 TFSI) : La vanne PCV (reniflard d'huile) est une cause fréquente. Si elle est défectueuse, elle peut laisser passer trop de vapeurs d'huile et de carburant dans l'admission, faussant le mélange.

Peugeot / Citroën (Moteurs VTi / THP) : Une pompe haute pression (HPFP) en fin de vie peut commencer par créer des instabilités de pression, provoquant parfois un mélange trop riche avant de tomber totalement en panne.

Renault (Moteurs 1.2 16V / 1.6 16V) : Le capteur de température d'eau est un point faible classique. S'il envoie une valeur de -20°C alors qu'il fait +20°C, l'injecteur débitera trop d'essence.

Toyota (Moteurs VVTi) : Un débitmètre d'air (MAF) dont le fil chaud est simplement "sale" (poussière, huile de filtre à air type K&N) enverra une valeur erronée. Un nettoyage spécifique du MAF règle souvent le P0172.

### ⌚ CODES DÉFAUTS ASSOCIÉS

P0175 : Système trop riche (Banque 2).

P0102 / P0103 : Problèmes de signal du débitmètre d'air (MAF).

P0300 : Ratés d'allumage aléatoires (un mélange trop riche finit par empêcher l'étincelle).

P0420 : Efficacité du catalyseur (le mélange riche finit par "enrasser" ou brûler le catalyseur).

P0172 indique un mélange "Trop Riche" sur la banque 1. Cela signifie que le calculateur (ECU) a détecté un excès de carburant ou un manque d'air, et qu'il n'arrive plus à compenser cette dérive malgré ses ajustements (STFT/LTFT). À l'inverse du P0171, ici le moteur "noie" ses cylindres.

## DIAGNOSTIC CODES DÉFAUTS

Votre voyant moteur est allumé ? Expertiser avant un Achat ou une Vente de véhicules ! Notre service de diagnostic à distance vous apporte des réponses claires et professionnelles.

Location de valise diagnostic + Rapport Code Défaut inclus pour 59€

## EXPERTISE AVANT UN ACHAT OU UNE VENTE

Achetez ou vendez en toute confiance. L'achat d'un véhicule d'occasion représente un investissement important. Notre diagnostic scanner Avant Achat vous protège contre les mauvaises surprises et les vices cachés électroniques.

## POUR LES ACHETEURS

Vérification complète de l'état électronique du véhicule  
Détection des défauts masqués ou réinitialisés  
Validation de la cohérence kilométrique  
Notre diagnostic scanner vous permettra de négocier sereinement votre Achat

## POUR LES VENDEURS

Valorisez votre véhicule avec un diagnostic transparent  
Rassurez vos acheteurs potentiels  
Vendez plus rapidement et au juste prix  
Notre diagnostic scanner vous permettra de négocier sereinement votre Vente

Pourquoi choisir Expertise Diag Auto ?

- Expertise professionnelle
- Service à distance - Partout en France, depuis chez vous
- Rapports détaillés - Explications claires et accessibles
- Rapidité - Réception des Rapports Codes erreurs INSTANTANÉ par e-mail
- Tarifs transparents - Sans surprise, sans engagement

Ne laissez plus l'incertitude guider vos décisions automobiles.

Besoin d'un diagnostic ? Contactez-nous dès maintenant via [expertisediagauto.com](http://expertisediagauto.com)

## LES CODES DÉFAUTS AUTOMOBILES : Comprendre !

Les codes défauts (également appelés codes DTC - Diagnostic Trouble Code) sont des identifiants alphanumériques générés automatiquement par le calculateur électronique de votre véhicule lorsqu'un dysfonctionnement est détecté. Ces codes constituent le langage universel de diagnostic automobile moderne.


Comment fonctionnent les codes défauts ?

Votre véhicule est équipé de nombreux capteurs qui surveillent en permanence le fonctionnement du moteur, de la transmission, du système antipollution et d'autres composants essentiels. Lorsqu'une anomalie est détectée, le calculateur enregistre un code défaut spécifique et allume généralement le voyant moteur sur votre tableau de bord.

Structure d'un code défaut :

Un code défaut se compose de 5 caractères :  
1 lettre indiquant le système concerné (P pour moteur, B pour carrosserie, C pour châssis, U pour réseau)  
4 chiffres précisant la nature et la localisation du défaut

L'expertise professionnelle fait la différence



Votre Diagnostic Auto à Distance : Simple, Rapide et Fiable.

